

Min. Verfahrweg in der X-Achse	Мин. путь перемещения по оси X	Min. traversing distance in X-axis	mm	<b>-1500 +1850</b>
Min. Kolbenhub in der Z-Achse	Мин. ход поршня по оси Z	Min. stroke in Z-axis		<b>1600</b>
Min. Verfahrweg des Querbalkens	Мин. путь перемещения поперечной балки	Min. traversing distance in crossbeam		<b>1500</b>
Min. Andruckfläche (Arbeitsfläche) der Planscheibe $\emptyset$	Мин. поверхность прижима (раб. пов.) планшайбы $\emptyset$	Min. working surface in plan disk $\emptyset$		<b>3150</b>
Maximaldurchmesser des Werkstücks $\emptyset$	Максимальный диаметр обрабатываемой детали $\emptyset$	Maximum diameter of workpiece $\emptyset$		3500
Max. Bearbeitungsdurchmesser $\emptyset$	Макс. диаметр обработки $\emptyset$	Max. machining diameter		3500
Min. Bearbeitungshöhe	Мин. высота обработки	Min. machining height		2000
Min. Tragkraft der Planscheibe	Мин. грузоподъемность планшайбы	Min. load capacity of plan disk	t	40
Min. Schnellvorschub X-Achse	Мин. ускоренная подача оси X	Min. fast feedrate of X-axis	mm/min	8.000
Min. Schnellvorschub Z-Achse	Мин. ускоренная подача оси Z	Min. fast feedrate of Z-axis		8.000
Vorschubgeschwindigkeit im Bereich	Скорость подачи в диапазоне	Feed speed in the area		0,001-2000
Stufenlos regelbarer Drehzahlbereich der Planscheibe	Плавно регулируемая частота вращ. планшайбы	Infinitely variable speed range of the plan disk	U/min	1-100
Min. Leistung des Planscheibenmotors S1/S6	Мин. мощность двигателя планшайбы S1/S6	Min. power of plan disk motor S1/S6	kW	100
Min. Drehmoment der Planscheibe	Мин. крутящий момент планшайбы	Min. torque of plan disk	KNm	63